

DEPÔT BUTAGAZ DE
SENNECEY LE GRAND

OCTOBRE 2019

1 - Présentation du site



**Date
d'ouverture**

1996



**Superficie
foncière**

35 hectares, dont 8 clôturés



**Effectifs sur le
site**

**3 collaborateurs Butagaz
4 agents de surveillance
Jusqu'à 25 conducteurs passent sur site chaque jour**



SECURITE


**17 détecteurs gaz et 12 détections flamme répartis
sur l'ensemble du site permettent de mettre en
service de façon automatique les moyens d'arrosage**

1 - Présentation du site



Equipements

6 postes de déchargement wagons



1 poste de déchargement camions



3 postes de chargement camions



1 stockage en cavité de 8000 m³

Stockage de bouteilles



Clientèle

clients répartis sur :

01 : L'Ain

21 : La Côte-d'Or

39 : Jura

42 : Loire

58 : Nièvre

69 : Rhône


71 : Saône-et-Loire

1 - Présentation du site



1 - Présentation du site

- Les galeries de la caverne ont été creusées entre -139 et -149 m.
- C'est la pression exercée par l'eau de la nappe phréatique au niveau des parois de la cavité qui garantit l'étanchéité du stockage en toute sécurité.



2 - Activité du dépôt

L'activité du site est répartie de la façon suivante :



▶ Gaz en citerne
~ 13 000 t/an



▶ Gaz en bouteille
~ 3 000 t/an

L'activité vrac correspond au chargement de camions citernes d'environ 9 t pour approvisionner les citernes aériennes et enterrées chez les clients (particuliers, hôpitaux, entreprises agricoles, ...)

L'activité gaz en bouteille sur le site consiste au stockage de bouteilles avec déchargement et chargement de camions.

3. Faits marquants

- 2007: Inspection décennale cavité (~750k€)
- 2012: Mise en place d'un système d'injection de marqueur olfactif (~100k€)
- 2013: Création poste de déchargement camion, installation 12 détecteurs de flammes et 7 lances incendie (~1300k€)
- 2015: Remplacement du convertisseur du jaugeur à Ultrason, des sondes de niveau d'eau, du système de pesées des camions, mise en place d'un variateur sur le compresseur de dépotage, augmentation du débit du réseau incendie du poste route, création d'un nouveau piézomètre, mise en place d'un détecteur de gaz supplémentaire (~370k€)
- 2017: Inspection décennale cavité portant sur la vérification des canalisations reliant la cavité à la surface (~500k€)